

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/05/28

Plate Number **J3-47-RH**
 Make **AUDI**
 Model **E-tron**
 Vehicle Description **50 quattro Business edition Plus 5d ActieAuto**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/06/03	0 KM	damage	Voorzijde Voorbumper div, niet verhaalb.	Schadenet Van Straaten Westland, ,
2024/10/04	0 KM	damage	Ruit voorruitbr,steenslag	Glassdrive Schadenet B.V., ,
2024/06/28	0 KM	damage	Linkerzijde Deur LV steenslag (gn voorr)	SchadeNet van Mossel Hightech, ,
2021/06/08	0 KM	damage	Geen eigen schade Verlies Partieel	Keuze MLA niet repareren, ,
2026/03/18	67036 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2026/02/05	64655 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2025/12/15	62535 KM	repair	- AfvoerSchuifdak - NVT - - Controleren Inspec z.olie - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Koelvloeis.filt - NVT - Vervangen Remvloeistof -	- Bosch Car Service CMD Automotive, , - Bosch Car Service CMD Automotive, ,

			versleten - Vervangen	• Bosch Car Service CMD Automotive, • Bosch Car Service CMD Automotive, • Bosch Car Service CMD Automotive,
2025/10/29	60605 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/04/10	138636 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/02/04	57321 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2025/01/29	51234 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/10/31	47561 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/10/10	46826 KM	repair	• AfvoerSchuifdak - NVT Controleren	• Bosch Car Service CMD Automotive,
2024/09/02	46393 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT Uitvoeren Airco R1234YF - Werkt niet - Vervangen Bandvervanging - NVT Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, • Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, • Bosch Car Serv. Spaan St.

				Oedenrode, , Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, ,
2024/03/20	43118 KM	repair	- Mot man compute - Elektrische storing - Repareren - Boordcomputer - Elektrische storing - Repareren Hulp alarmering - Elektrische storing - Vervangen	- Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, ,
2024/01/08	39396 KM	repair	- Batterij - versleten - Vervangen Inspectie olie - NVT - Uitvoeren Interne luchtfilter - versleten - Vervangen - Mot man compute - Elektrische storing - Controleren Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, ,
2023/07/13	30325 KM	repair	Airco R1234YF - Werkt niet - Vervangen	Bosch Car Service WB Auto service, ,
2023/07/07	30181 KM	repair	Aircodruk sens - Elektrische storing - Vervangen	Bosch Car Service WB

				Auto service, ,
2023/06/06	29773 KM	repair	- Airco R1234YF - Werkt niet - Vervangen Airco Reinigen - NVT - Uitvoeren Mot man compute - Electrische storing - Controleren	- Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, , - Bosch Car Service WB Auto service, ,
2021/12/21	10873 KM	repair	- Inspec z.olie - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Service WB Auto service, ,