

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 03/07/2026 op 07:56 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc25d539642.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾

VIN : WBA71AB0305V37959

Kilometerstand : 91.417 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

8,45 kWh / 8,8 kWh

Datum van laatste herprogrammering

01/03/2022

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (0)

❄ Winter (0)

📍 Stedelijk gebruik

54 - 60 km

41 - 45 km

📍 Snelweggebruik

37 - 41 km

30 - 34 km

📍 Gemengd gebruik

47 - 51 km

35 - 39 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

BMS-versie	F056 535
Packspanning	325,97 V
Maximaal verschil in celspanning	6 mV
Hoogste celspanning	4,074 V
Laagste celspanning	4,068 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	52 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	47 - 51 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Aalsmeer, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	19°C
Diagnoseduur	00:00:50