

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 07/09/2026 op 14:09 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c6aab6086fe.pdf>




BMW X2 xDrive25e

VIN : WBAYN910X05U77798

Kilometerstand : 44.745 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾ **7,74 kWh / 8,8 kWh**

Datum van laatste herprogrammering **01/11/2021**

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽³⁾

	☀ Zomer (0)	❄ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	50 - 56 km	38 - 42 km
📍 Snelweggebruik	34 - 38 km	29 - 32 km
📍 Gemengd gebruik	46 - 50 km	31 - 35 km

⁽³⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



www.get-moba.com

Batteries For People, SIRET 85003249100019





Hoogspanningsbatterij

BMS-versie	F056 535
Packspanning	307,77 V
Maximaal verschil in celspanning	6 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 16 - 3,851 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 37 - 3,845 V
Packtemperatuur	20°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	2°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	0,00 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	53 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	46 - 50 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Aalsmeer, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	23°C
Diagnoseduur	00:00:56