

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 02/07/2026 op 10:28 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c08eb3ced8f.pdf>




DS DS3 e-tense ⁽¹⁾

VIN : VR1UJZKWZPW094288

Kilometerstand : 14.644 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **48,77 kWh / 50,8 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (0)	❄ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	409 - 452 km	308 - 340 km
📍 Snelweggebruik	287 - 317 km	248 - 274 km
📍 Gemengd gebruik	361 - 399 km	290 - 320 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

388,76 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

396 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

361 - 399 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Aalsmeer, Nederland

Buitentemperatuur

19°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:00:36