

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 06/08/2026 op 13:52 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf1205d3428.pdf>



Dacia Spring

VIN : UU1DBG003RU197836

Kilometerstand : 18.787 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik ⁽²⁾

	☀ Zomer (0)	❄ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	257 - 285 km	178 - 196 km
📍 Snelweggebruik	149 - 165 km	130 - 144 km
📍 Gemengd gebruik	208 - 230 km	161 - 177 km

⁽²⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

230 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

208 - 230 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Aalsmeer, Nederland

Buitentemperatuur

20°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:01:08