

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/08/27

Plate Number **L7-44-BN**
Make **OPEL**
Model **CORSA**
Vehicle Description **1.2 TURBO GS LINE 74KW 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/06/30	20655 KM	damage	- Rondom schade - Schade bij inname	Leaseplan Nederland N.V., ,
2026/02/02	30476 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Opel Van Mossel OPC Veghel, , - Opel Van Mossel OPC Veghel, ,
2025/02/12	28767 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren - APK icm beurt - NVT - Uitvoeren - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Opel Van Mossel OPC Veghel, , - Opel Van Mossel OPC Veghel, , - Opel Van Mossel OPC Veghel, ,
2024/05/10	25671 KM	repair	- Raammechanisme - Werkt niet - Repareren	Opel Van Mossel OPC Veghel, ,
2024/04/10	25523 KM	repair	- Thermostaathuis - gescheurd - Vervangen	Opel Van Mossel

				OPC Veghel, ,
2024/03/27	25420 KM	repair	• Inspuitcomputer - Electrische storing - Controleren Sensor Koelvl - Electrische storing - Vervangen	• Opel Van Mossel OPC Veghel, , • Opel Van Mossel OPC Veghel, ,
2024/03/18	25295 KM	repair	• Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Opel Van Mossel OPC Veghel, , • Opel Van Mossel OPC Veghel, ,
2023/04/20	22958 KM	repair	• Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Int luchtfiler - versleten - Vervangen	• Opel Van Mossel OPC Veghel, , • Opel Van Mossel OPC Veghel, ,
2022/04/12	16913 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Weerheim, , • Bosch Car Service Weerheim, , • Bosch Car Service Weerheim, , • Bosch Car Service Weerheim, ,
2021/08/13	6172 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT Uitvoeren	• GDRP 4Fleet Benelux,

				4Fleet Nederland,
--	--	--	--	----------------------