Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 16/09/2026 op 12:43 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/cbadf2b5f35.pdf

BMW X1 xDrive25e 245 ch

VIN : WBA21EF0705369495

Kilometerstand : 19.424 km

Batterijstatus

99,08%

Status van de gezondheid (SOH) [1]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [2] **14,07 kWh / 14,2 kWh**

[1] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[2] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik [3]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	83 - 91 km	64 - 70 km
Snelweggebruik	58 - 64 km	48 - 54 km
Gemengd gebruik	73 - 81 km	57 - 63 km

[3] In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	305,77 V
Maximaal verschil in celspanning	4 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 45 - 3,476 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 13 - 3,472 V
Packtemperatuur	20°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	78 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	73 - 81 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Nunspeet, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	18°C
Diagnoseduur	00:01:05