Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 13/10/2026 op 13:24 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/c1a8f4562e0.pdf

Dacia Spring

VIN : UU1DBG004NU069700

Kilometerstand : 52.723 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [1]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [2] 24,66 kWh / 26,8 kWh

[1] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[2] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik [3]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	249 - 275 km	171 - 189 km
Snelweggebruik	144 - 160 km	125 - 139 km
Gemengd gebruik	200 - 222 km	155 - 171 km

[3] Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	256,5 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-0,50 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	230 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	200 - 222 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Zwolle, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	17°C
Diagnoseduur	00:00:13