

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 23/09/2026 op 10:14 UTC

Uitgevoerd door JVK

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c97b92bf43f.pdf>



Peugeot 3008 SUV 180 pk⁽¹⁾

VIN : VF3M45GBUMS207308

Kilometerstand : 86.361 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH)⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto⁽³⁾ **9,52 kWh / 10,4 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

59 - 65 km

45 - 49 km

📍 Snelweggebruik

40 - 44 km

33 - 37 km

📍 Gemengd gebruik

48 - 54 km

39 - 43 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	363,1 V
Maximaal verschil in celspanning	20 mV
Hoogste celspanning	3,780 V
Laagste celspanning	3,760 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-1,64 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	59 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	48 - 54 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Aalsmeer, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	19°C
Diagnoseduur	00:00:39