



Rapportdatum 26-06-2025
Rapportnummer 28.883.110

Kenteken

RT-984-H

Merk/Handelsbenaming

CITROEN C4

Datum eerste afgifte in Nederland

31-01-2018

Datum eerste toelating

31-01-2018

Laatst geregistreerde tellerstand

133.097 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
26-06-2025	133.097 km	Nederland
13-02-2025	130.226 km	Nederland
20-11-2024	128.430 km	Nederland
13-11-2024	128.131 km	Nederland
11-07-2024	125.811 km	Nederland
06-03-2024	122.391 km	Nederland
05-03-2024	122.390 km	Nederland
29-02-2024	122.390 km	Nederland
11-08-2023	122.319 km	Nederland
01-12-2022	122.290 km	Nederland
15-04-2022	103.881 km	Nederland
04-02-2022	99.322 km	Nederland
14-12-2021	95.157 km	Nederland
14-12-2021	95.157 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
30-04-2021	76.645 km	Nederland
21-12-2020	68.281 km	Nederland
31-01-2018	2 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	01-03-2026
Datum laatste tenaamstelling	26-06-2025
Catalogusprijs	€ 27.155

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	96,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	107 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ROOD

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1180 kg
Toegestane max. massa voertuig	1790 kg
Massa rijklaar	1280 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	640 kg
Aanhangwagen geremd	1550 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	26-06-2025 t/m heden
Natuurlijk persoon	06-03-2024 t/m 26-06-2025
Erkend Bedrijf	01-12-2022 t/m 06-03-2024
Natuurlijk persoon	31-01-2018 t/m 01-12-2022

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
29-02-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	20-12-2022	Bij voertuigen met een EB2-motor komt de distributieriem in aanraking met de motorolie. Het kan daarbij voorkomen dat de riem wordt aangetast en er kleine deeltjes losraken die in het oliecircuits terecht komen.

Materiële gevolgen

Onvoldoende smering van de vacuümpomp doordat het oliefilter verstopt raakt met deeltjes van de distributieriem waardoor de rembekrachtiging kan uitvallen.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

