

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 19/09/2026 op 13:56 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/cae4e336ded.pdf>



Hyundai Kona

VIN : TMAK381GFLJ017815

Kilometerstand : 98.928 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾ **62,98 kWh / 64 kWh**

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraardelen voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

Bereik ⁽³⁾

☀ Zomer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

505 - 559 km

386 - 426 km

📍 Snelweggebruik

366 - 404 km

314 - 348 km

📍 Gemengd gebruik

452 - 500 km

365 - 403 km

⁽³⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	333 V
Maximaal verschil in celspanning	40 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 1 - 3,400 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 82 - 3,360 V
Packtemperatuur	7°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	3,50 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	484 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	452 - 500 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Zwolle, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	20°C
Diagnoseduur	00:00:23