

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 04/08/2026 op 12:22 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c45a8d0c549.pdf>




Tesla Model X 100D ⁽¹⁾

VIN : 5YJXCCE29HF050331

Kilometerstand : 134.226 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **83,6 kWh / 95 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorraanden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 240.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (0)	❄ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	497 - 549 km	393 - 435 km
📍 Snelweggebruik	414 - 458 km	348 - 384 km
📍 Gemengd gebruik	472 - 522 km	384 - 424 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	338,63 V
Packtemperatuur	0°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-1,20 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	565 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	472 - 522 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Nunspeet, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	33°C